

## 施工事例

### 急傾斜地での残存型枠工



#### 製品/工法工事概要

山間部での災害復旧の現場です。  
写真の通り作業場が確保できない場所での施工となったため、足場を必要とせず内側から施工のできるプロテロックピアスワンダーが採用されました。  
かなり厳しい施工条件でしたが短期間で工事を完了することができました。

#### サイズ/規模

1200 × 600 × 4 0

#### 施工場所

愛知県北設楽郡設楽町

#### 発注者

愛知県 新城設楽建設事務所

